



Dr. Slavka Rozgaja 9, 47 000 Karlovac

## NOVAPOX TAR ELASTIFICIRAN OBOJENI EPOKSIDNI PREMAZ U OTAPALU

### OPIS MATERIJALA I NAMJENA

NOVAPOX TAR je dvokomponentni obojeni epoksidni premaz u otapalu, elastificiran dodatkom specijalnog modifikatora iz hidrokarbonskih smola. Spada u antikorozivne epoksidne premaze s dodatkom svjetlog katrana. Otvrdnuti premaz je žilav, izdržljiv na udarce i habanje, otporan na agresivnu atmosferu, djelovanje otopina soli, lužina i razblaženih kiselina, te na naftu i njene derivate. Nije otporan na aromatska otapala. Zbog vodonepropusnosti pogodan za zaštitu podvodnih i podzemnih konstruktivnih elemenata. NOVAPOX TAR je prvenstveno namijenjen zaštiti metalnih podloga uz upotrebu osnovno premaza NOVAPOX TEMELJNOG. Moguća je zaštita betona i asfalta.

NOVAPOX TAR se primjenjuje kao dugotrajni zaštitni premaz:

- metalnih konstrukcija izloženih agresivnoj industrijskoj atmosferi, djelovanju vode, morske vode ili ukopanih u zemlju, kao što su vanjske površine silosa, cjevovoda, ograda, cisterni
- dijelova opreme i konstrukcije izložene djelovanju nafte i naftnih derivata
- bazena otpadnih voda
- bazena za pripremu tehnološke vode
- dijelova brodica i platformi u morskoj sredini
- dijelova komora izloženih agresivnoj sredini
- kanala za odvod otpadnih voda i sl.

### TEHNIČKI PODACI

omjer miješanja A : B težinski	100 : 11,50	
optimalna temperatura ugradnje	15 - 25°C	
vrijeme ugradnje kod 20°C	oko 8 sati	
gustoća smjese ( A + B )	1,35 g/cm <sup>3</sup>	HRN E.K8.022
viskoznost po Ford-u ; diza 4mm	134 s	HRN H.C8.051
suh na prašinu 20°C	oko 7 sati	
potpuno suh	18 sati	Drying recorder

### FIZIKALNE KARAKTERISTIKE

elastičnost filma (TRN) 4mm	ne dolazi do pucanja filma niti odvajanja od podlage	
prionjivost na NOVAPOX TEMELJ	0 - odlična	HRN H.C8.059
sadržaj suhe tvari	75 %	HRN H.C8.200/A
tvrdoća 24 <sup>h</sup> sobna temperatura	13 s/ 60 my	HRN H.C8.055
sjaj	86 %/ 20 °	ISO 2813
pokrivnost suhog filma	57 g /m <sup>2</sup>	HRN H.K8.054
izdašnost	za 125µ suhog filma 4,2 m <sup>2</sup> / 1kg smjese	

NOVAPOX TAR je ispitana u "ZAGREBINSPEKTU", Zagreb - izvješće br. 17/73-97.  
Rezultati ispitivanja usklađeni su s HRN.

### PRIPREMA PODLOGE

Metalne površine moraju biti očišćene mlazom abraziva do Sa 2 1/2 (radi postizanja maksimalne prionjivosti i kvalitete antikorozivne zaštite) i zaštićene jednim od osnovnih temeljnih premaza - NOVAPOX TEMELJNI, NOVAPOX Zn, NOVAPOX Fe...

Obnova starih epoksidnih i drugih premaza slijedi na prethodno prebrušenu, prebrisanu i suhu podlogu direktno s NOVAPOX TAR-om.

Betonske podloge moraju biti suhe, čiste, odmašćene i penetrirane s nekim od primera za betonska podloge kao što su :NOVAPOX IMPREGNACIJA, NOVAPOX PRIMER, NOVAPOX VEZA.

### UGRADNJA

Na pripremljenu podlogu prethodno obrađenu osnovnim premazima ugrađuje se NOVAPOX TAR u 2 ili više sloja.

Komponente se dobro izmiješaju u točnom omjeru 10 : 2 težinski, a viskoznost se podešava dodavanjem NOVAPOX RAZRJEĐIVAČA do 5%.

NOVAPOX TAR se ugrađuje kistovima, valjcima, zračnim ili bezračnim raspršivačima .

Slijedeći sloj NOVAPOX TAR se ugrađuje na prethodni dok je on još ponešto ljepljiv(isparilo otapalo ali vezivanje nije završeno. Treba voditi računa da temperature ugradnje i za vrijeme otvrđnjavanja nisu niže od 10° C, da ne dođe do kondenzacije. Alat se pere neposredno po ugradnji NOVAPOX RAZRJEĐIVAČEM.

### POTROŠNJA

za 125 $\mu$  suhog filma 0,24 kg/m<sup>2</sup>

### PAKIRANJE, SKLADIŠTENJE I TRAJNOST

NOVAPOX TAR je pakiran u omjeru miješanja kao komplet od 22,3 kg (komp. A + B). Skladišten u dobro zatvorenoj ambalaži trajan 6 mjeseci. Skladištiti kao zapaljiv materijal.

### ZAŠTITA NA RADU

NOVAPOX TAR sadrži otapala te spada u lako zapaljive materijale. Oprez prilikom rada. Tijekom rada ne približavati se otvorenim plamenom i provjetravati prostoriju. Odgovarajuće se zaštititi (zaštitno odijelo ,rukavice, naočale). Kod osjetljivih osoba NOVAPOX TAR može djelovati nadražujuće na kožu i sluznicu te može izazvati crvenilo. Proliven po koži NOVAPOX TAR potrebno je odmah ukloniti brisanjem mekom tkaninom ili papirom, te ispirati topлом vodom i sapunom. Izbjegavati pranje razrjeđivačima. U slučaju mučnine udisati svjež zrak. Praznu ambalažu odlagati na organiziranim odlagalištima za štetne materijale.